



สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษา ชั่วคราว (Fix it Center) เทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี

| หัวข้อ                                             | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| 1. เพศ                                             |            |        |
| ชาย                                                | 31         | 75.61  |
| หญิง                                               | 10         | 24.39  |
| รวม                                                | 41         | 100    |
| 2. วุฒิการศึกษา                                    |            |        |
| ต่ำกว่าปริญญาตรี                                   | 22         | 53.66  |
| ปริญญาตรี                                          | 13         | 31.71  |
| สูงกว่าปริญญาตรี                                   | 6          | 14.63  |
| รวม                                                | 41         | 100    |
| 3. อาชีพ                                           |            |        |
| ข้าราชการ                                          | 11         | 26.83  |
| ประกอบอาชีพส่วนตัว                                 | 19         | 46.34  |
| พนักงานบริษัทเอกชน                                 | 4          | 9.76   |
| พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                 | 4          | 9.76   |
| อื่น ๆ                                             | 3          | 7.32   |
| รวม                                                | 41         | 100    |
| 4. ทราบข่าวจาก                                     |            |        |
| ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์                          | 19         | 33.33  |
| หนังสือพิมพ์                                       | 5          | 8.77   |
| โทรทัศน์                                           | 1          | 1.75   |
| วิทยุ                                              | 2          | 3.51   |
| เพื่อน/คนรู้จัก                                    | 29         | 50.88  |
| อื่น ๆ                                             | 1          | 1.75   |
| รวม                                                | 57         | 100    |
| 5. การรับบริการทั่วไป                              |            |        |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว                  | 17         | 19.77  |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                              | 3          | 3.49   |
| ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก                                | 4          | 4.65   |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                            | 15         | 17.44  |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)               | 32         | 37.21  |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ชมรถ  | 8          | 9.3    |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป       | 6          | 6.98   |
| นวดผ่อนคลาย (มีเฉพาะบางศูนย์ที่มีความพร้อม)        | 1          | 1.16   |
| รวม                                                | 86         | 100    |
| 6. การให้บริการรถโดยสาร / ช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน |            |        |
| ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน                      | 0          | 0.00   |
| รถโดยสาร / รถลาก                                   | 0          | 0.00   |
| รวม                                                | 0          | 100    |
| 7. ระดับความคิดเห็น                                |            |        |
| 7.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์             |            |        |
| มากที่สุด                                          | 38         | 92.68  |
| มาก                                                | 3          | 7.32   |
| ปานกลาง                                            | 0          | 0.00   |
| น้อย                                               | 0          | 0.00   |
| น้อยที่สุด                                         | 0          | 0.00   |
| รวม                                                | 41         | 100    |

| หัวข้อ                                   | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|------------------------------------------|------------|--------|
| 7.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพ |            |        |
| มากที่สุด                                | 39         | 95.12  |
| มาก                                      | 2          | 4.88   |
| ปานกลาง                                  | 0          | 0.00   |
| น้อย                                     | 0          | 0.00   |
| น้อยที่สุด                               | 0          | 0.00   |
| รวม                                      | 41         | 100    |
| 8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม                   |            |        |
| 7.1-                                     |            |        |
| รวม                                      | 1          | 100    |

## 9. จำนวนรถประชาชนที่เข้ามารับบริการในแต่ละวัน

| วันที่เข้าใช้<br>บริการ | ประเภทบริการ / จำนวน (คน)                     |                               |                             |                                |                                                 |                                                                   |                                                              |                                                                |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|                         | สอบถาม<br>ข้อมูลเส้น<br>ทาง/การ<br>ท่องเที่ยว | สอบถาม<br>ข้อมูลร้าน<br>อาหาร | ข้อมูล<br>โรงแรม/<br>ที่พัก | ที่นั่ง /<br>ที่นอน<br>พักผ่อน | เครื่องมือ<br>(น้ำชา<br>กาแฟ<br>น้ำเย็น<br>ฯลฯ) | ข้อมูลรายชื่อ<br>และหมายเลข<br>โทรศัพท์ศูนย์<br>บริการผู้ชม<br>รถ | การชาร์จ<br>แบตเตอรี่<br>โทรศัพท์มือ<br>ถือ/กล้องถ่าย<br>รูป | นวดผ่อนคลาย<br>(มี<br>เฉพาะบาง<br>ศูนย์ที่มี<br>ความ<br>พร้อม) | รวม |
| 11<br>เมษายน<br>2568    | 0                                             | 0                             | 0                           | 0                              | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                              | 0   |
| 12<br>เมษายน<br>2568    | 0                                             | 0                             | 0                           | 4                              | 11                                              | 4                                                                 | 5                                                            | 1                                                              | 25  |
| 13<br>เมษายน<br>2568    | 4                                             | 0                             | 1                           | 3                              | 4                                               | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                              | 12  |
| 14<br>เมษายน<br>2568    | 0                                             | 0                             | 0                           | 0                              | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                              | 0   |
| 15<br>เมษายน<br>2568    | 5                                             | 0                             | 0                           | 7                              | 10                                              | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                              | 22  |
| 16<br>เมษายน<br>2568    | 7                                             | 3                             | 3                           | 0                              | 1                                               | 4                                                                 | 0                                                            | 0                                                              | 18  |
| 17<br>เมษายน<br>2568    | 1                                             | 0                             | 0                           | 1                              | 6                                               | 0                                                                 | 1                                                            | 0                                                              | 9   |
| รวม                     | 17                                            | 3                             | 4                           | 15                             | 32                                              | 8                                                                 | 6                                                            | 1                                                              | 86  |

|                        |       |      |      |       |       |     |      |      |        |
|------------------------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|------|--------|
| ร้อยละ (รถแต่ละประเภท) | 19.77 | 3.49 | 4.65 | 17.44 | 37.21 | 9.3 | 6.98 | 1.16 | 100.00 |
|------------------------|-------|------|------|-------|-------|-----|------|------|--------|

## 10. จำนวนรถที่ใช้ให้บริการตรวจสอบสภาพรถ

| วันที่เข้าให้บริการ    | ประเภทรถ / จำนวน (คัน) |                  |               |             |    |        |     |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|----|--------|-----|
|                        | รถจักรยานยนต์          | รถกระบะ/รถปิกอัพ | รถเก๋ง/รถยนต์ | รถตู้/รถแวน | EV | อื่น ๆ | รวม |
| 11 เมษายน 2568         | 28                     | 3                | 0             | 0           | 0  | 0      | 31  |
| 12 เมษายน 2568         | 10                     | 0                | 1             | 0           | 0  | 0      | 11  |
| 13 เมษายน 2568         | 12                     | 1                | 1             | 0           | 0  | 0      | 14  |
| 14 เมษายน 2568         | 11                     | 0                | 1             | 0           | 0  | 0      | 12  |
| 15 เมษายน 2568         | 13                     | 0                | 0             | 0           | 0  | 0      | 13  |
| 16 เมษายน 2568         | 4                      | 1                | 0             | 0           | 0  | 0      | 5   |
| 17 เมษายน 2568         | 7                      | 0                | 0             | 0           | 0  | 0      | 7   |
| รวม                    | 85                     | 5                | 3             | 0           | 0  | 0      | 93  |
| ร้อยละ (รถแต่ละประเภท) | 91.4                   | 5.38             | 3.23          | 0           | 0  | 0      | 100 |

## 11. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถจักรยานยนต์

| รายการตรวจสอบรถจักรยานยนต์                            | จำนวน (คัน) | เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด(%) |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง | 73          | 85.88                                                 |
| 2. ตรวจสอบสภาพยาง                                     | 24          | 28.24                                                 |
| 3. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ       | 0           | 0                                                     |
| 4. ตรวจสอบคลัตช์                                      | 2           | 2.35                                                  |
| 5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ชั่วแบตเตอรี่      | 0           | 0                                                     |
| 6. ตรวจสอบเบรก                                        | 17          | 20                                                    |
| 7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ                                | 2           | 2.35                                                  |
| 8. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์                  | 0           | 0                                                     |
| 9. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม) | 0           | 0                                                     |

|                                                         |   |      |
|---------------------------------------------------------|---|------|
| 10. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์                      | 5 | 5.88 |
| 11. ตรวจสอบคันเร่ง                                      | 1 | 1.18 |
| 12. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ท่อทางน้ำมัน | 0 | 0    |
| 13. ตรวจสอบระบบรองรับน้ำหนัก                            | 1 | 1.18 |
| 14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์               | 0 | 0    |
| 15. ตรวจสอบโช้และเฟืองโช้                               | 6 | 7.06 |
| 16. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว                             | 0 | 0    |
| 17. ตรวจสอบที่ปักเท้า-ขาดัง                             | 0 | 0    |
| 18. ตรวจสอบแผ่นบังโช้                                   | 0 | 0    |
| 19. ตรวจสอบกงล้อ                                        | 0 | 0    |
| 20. ตรวจสอบกระจกมองหลัง                                 | 1 | 1.18 |

## 12. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

| รายการตรวจสอบบำรุงรถ                                         | ประเภทรถ / จำนวน (คัน)      |        |                      |        |                    |        |       |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|--------|
|                                                              | 1. รถ<br>กระบะ/รถ<br>ปิคอัพ | ร้อยละ | 2. รถเก๋ง/<br>รถยนต์ | ร้อยละ | 3. รถตู้/<br>รถแวน | ร้อยละ | 4. EV | ร้อยละ | 5. อื่น ๆ | ร้อยละ |
| 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและ<br>ความสกปรกของน้ำมันเครื่อง | 2                           | 40     | 3                    | 100    | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 2. ตรวจสอบสภาพยาง                                            | 1                           | 20     | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 3. ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อ<br>พักน้ำพร้อมฝาปิดหม้อ     | 0                           | 0      | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟ<br>ส่องสว่างและไฟสัญญาณ          | 0                           | 0      | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 5. ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ                                        | 0                           | 0      | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 6. ตรวจสอบสภาพสายพาน ความตึง<br>ของสายพานพร้อมปรับตั้ง       | 0                           | 0      | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 7. ตรวจสอบท่อหยดหม้อน้ำและ<br>รอยรั่ว                        | 0                           | 0      | 0                    | 0      | 0                  | 0.00   | 0     | 0.00   | 0         | 0.00   |

|                                                                      |   |   |   |   |   |      |   |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|------|---|------|
| 8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก<br>และน้ำมัน ครีดยึด                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9. ตรวจสอบเบรคมือ                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นใน<br>แบตเตอรี่ ชีวแบตเตอรี่                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11. ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปีค้ำน้ำฝน                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13. ตรวจสอบการรั่วซึมของ<br>น้ำมันในห้องเครื่องยนต์                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14. ตรวจสอบเบรก                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15. ตรวจสอบเบรกมือ                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของ<br>เครื่องยนต์                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. ตรวจสอบชนิดนิรภัย                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. ตรวจสอบระบบส่ง<br>กำลัง,ระบบบังคับเลี้ยวและระบบ<br>รองรับน้ำหนัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย<br>(สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

## 13. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน (10 รูป)





## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวันที่ 11 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวศึกษา

| หัวข้อ                                           | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                  |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                    | 28          | -          |
| รถกระบะ / รถปิกอัพ                               | 3           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน  | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                        | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                            |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว              | -           | 0          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                            | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                            | -           | 0          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูล | -           | 0          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                          | -           | 0          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)             | -           | 0          |
| นมก่อนคลาย                                       | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป   | -           | 0          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด       | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล                      | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 01                       | 2024      | นครนายก       | เวฟ110i     | นายณิศ บุญนา                   | 1218500025063          | 082211720747        | -            |
| 2     | 02                       | 1ขด6023   | กรุงเทพมหานคร | เวฟ110i     | นายจุฑาธร เจริญ<br>ราษฎร์      | 1170061232353          | 0655774786          | -            |
| 3     | 03                       | 1กง5574   | สิงห์บุรี     | เวฟ125i     | นายอัศรา แก้วกันไทย            | 1170200004791          | 0859332849          | -            |
| 4     | 04                       | ผมม62     | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายจตุรณ โชติศรี               | 3600200344411          | 0927447252          | -            |
| 5     | 05                       | ชน8158    | กรุงเทพมหานคร | pcx150      | นายศรพันธ์ แก้วมาลา            | 1179900344241          | 0855925479          | -            |
| 6     | 06                       | 1กจ1073   | สิงห์บุรี     | เวฟ100i     | นายเสกสรร สะอองศรี             | 3170600496264          | -                   | -            |
| 7     | 07                       | กฉ4948    | สิงห์บุรี     | ฮอลต้าเวฟ   | นายพิทักษ์ ทรัพย์<br>วัฒนานนท์ | 3170200067871          | 0886317686          | -            |
| 8     | 08                       | 1กข505    | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายณัฐพงษ์ ลิ้ม                | 1170600054281          | 0801645139          | -            |
| 9     | 09                       | 1กม8753   | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายสายชน กุ่มงาม               | 1180500051141          | 0958694537          | -            |
| 10    | 10                       | 1กฉ       | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายไชยวิทย์ เขียน<br>จิตรัส    | 1139400027301          | 0634764532          | -            |
| 11    | 11                       | 1กฉ738    | สิงห์บุรี     | เวฟ125i     | นายจักรกฤษ พิรอด               | 1170601244459          | 0891764839          | -            |
| 12    | 12                       | 1ขด6023   | กรุงเทพมหานคร | เวฟ110i     | นายวายุพัฒน์ กล้ากลี<br>กิจ    | 1749901054895          | 0934623286          | -            |
| 13    | 13                       | ม4814     | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายปฏิภาณ ปริรัตน์             | 1170601234305          | 0801674128          | -            |
| 14    | 14                       | 1กค3780   | ชัยนาท        | yamahaflano | นายณนทภัท บุตร<br>ทรัพย์       | 1100201937391          | 0944306815          | -            |
| 15    | 15                       | 1กฉ4355   | เลย           | pcx150      | นายอนุรักษ์ คุ้มหอม            | 1180501119458          | 0804283674          | -            |
| 16    | 16                       | กง1 2358  | สิงห์บุรี     | เวฟ110i     | นายพิทักษ์ พุทธิสารี<br>กร     | 1170600069220          | 0824382348          | -            |

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล                     | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 17    | 17                       | 1กจ2353   | สิงห์บุรี | เวฟ110i     | นางสาวรมลักษ์ณ์<br>หับหิมศิริ | 172060043641           | 0801423674          | -            |
| 18    | 18                       | 1กจ2844   | สิงห์บุรี | เวฟ110i     | นายภัทรสิริ นาคทอง            | 1170601232400          | 06463456214         | -            |
| 19    | 19                       | 1กจ1073   | สิงห์บุรี | เวฟ110i     | นายพัชรพล ขวัญใจ              | 118040012525           | 0801667814          | -            |
| 20    | 20                       | 1กจ25     | ชัยนาท    | เวฟ125      | นางสุพิสา รัชตรพงศ์           | 317060013794           | 0922536280          | -            |
| 21    | 21                       | กธ589     | สิงห์บุรี | เวฟ100i     | นายทวีชัย ธาปลัก              | 3170600338910          | 0983289611          | -            |
| 22    | 22                       | 1กธ2683   | สิงห์บุรี | เวฟ100i     | นางสาวพรนัธธา พุด<br>เมือก    | 1179900391800          | 0649922240          | -            |
| 23    | 23                       | 1กธ2689   | สิงห์บุรี | เวฟ125i     | นางสาวฐิตาภรณ์ พัก<br>ธรรมนิก | 1170600058406          | 0962869906          | -            |
| 24    | 24                       | กบธ109    | สิงห์บุรี | เวฟ110i     | นางสาวอัญญาพิชญ์<br>โพธิ์นาง  | 318040017073           | 0826922664          | -            |
| 25    | 25                       | กธ12      | สิงห์บุรี | เวฟ125      | นายจักรกฤษ ยิ้มน้อย           | 1170900290591          | 0985511536          | -            |
| 26    | 26                       | กจ128     | สิงห์บุรี | เวฟ100i     | นางสาวศิริดา คีละม้าย         | 1170900065899          | 0955165234          | -            |
| 27    | 27                       | 1กจ25     | สิงห์บุรี | เวฟ125i     | นางสุพิสา รัชตรพงศ์           | 3170600013794          | 0922536280          | -            |
| 28    | 28                       | กบง17     | สิงห์บุรี | เวฟ125i     | นายอริญ อินทร์ทุ่ง            | 317060089737           | 0926837317          | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด     | ยี่ห้อ/รุ่น   | ชื่อ-สกุล             | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 01                       | ชข630     | นครราชสีมา  | โตโยต้า       | นายวิวัฒนากร สุรินทร์ | 3461200489498          | 0811292956          | -            |
| 2     | 02                       | ผก4081    | อุบลราชธานี | เซฟโรเลด      | นายธนณชัย บุญเพิ่ม    | 3341500234887          | 0801674139          | วิริยะ       |
| 3     | 03                       | บข166     | สิงห์บุรี   | โตโยต้า วีโก้ | นายปกรณ นาวีระ        | 3170600169361          | 0959649562          | วิริยะ       |

## ข้อมูลสรุปสำหรับหัวหน้า

ประจำวันที่ 12 เมษายน 2568 ปีนี้

## 1. สรุปการเข้าใช้บริการจากศูนย์ที่ 1

| หัวข้อ                                             | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                    |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                      | 10          | -          |
| รถยนต์ / รถเก๋ง                                    | 1           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเหตุเร่งด่วน        | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                          | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                              |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว                | -           | 0          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                              | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                              | -           | 0          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้สมัคร | -           | 4          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                            | -           | 4          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)               | -           | 11         |
| นมผอมคลาย                                          | -           | 1          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป     | -           | 5          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด       | ยี่ห้อ/รุ่น     | ชื่อ-สกุล                  | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 29                       | 1จว4082   | นครสวรรค์     | ฮอนด้าเอทีวี150 | นายรุ่งอรุณ พานทอง         | 3601101179430          | 0614098964          | -            |
| 2     | 30                       | จก4029    | สิงห์บุรี     | ดริม125         | นางจำปี ปริรัตน์           | 3160600085345          | 0642848234          | -            |
| 3     | 31                       | สน 623    | กรุงเทพมหานคร | เวฟ100i         | นายสำเร็จ บัวงาม           | 5500690026630          | 0640582020          | -            |
| 4     | 32                       | กบ4528    | สิงห์บุรี     | เวฟ110i         | นางสาวสุวรรณ ปริรัตน์      | 1170600075661          | 082301075           | -            |
| 5     | 33                       | 1กบ3635   | อุดรธานี      | เวฟ110i         | นางสาวพรธิดา สอน<br>โสม    | 1170600160383          | 0929675210          | -            |
| 6     | 34                       | 1กม7236   | สิงห์บุรี     | ทีโน            | นางสาว อาสิฟ รูปหอม        | 3160500109994          | 0567543246          | -            |
| 7     | 35                       | 1กข5708   | สิงห์บุรี     | Nmax            | นายชิงชัย บุญมา            | 3170200138921          | 0625317570          | -            |
| 8     | 36                       | กมย857    | พิษณุโลก      | ฮอนด้าดริม      | นางสาวสุรภา จันทร์<br>เพ็ง | 3170600797881          | 0643203251          | -            |
| 9     | 37                       | 68483     | -             | Nmax 155        | นายกิตติศัพท์ ขาเสน        | 1490300092495          | 0935064604          | -            |
| 10    | 38                       | 1กฉ4276   | สิงห์บุรี     | เวฟ125i         | นายธนากร จันทร์เพ็ง        | 1100702990032          | 0623822265          | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด       | ยี่ห้อ/รุ่น  | ชื่อ-สกุล       | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 04                       | ฅธ3229    | กรุงเทพมหานคร | โตโยต้ายาริส | นายเพชร แก้วลอย | 3740200163556          | 0816717129          | -            |

## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวันที่ 13 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวศึกษา

| หัวข้อ                                              | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสอบสภาพเบื้องต้น                    |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                       | 12          | -          |
| รถกระบะ / รถปิกอัพ                                  | 1           | -          |
| รถยนต์ / รถเก๋ง                                     | 1           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน     | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                           | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                               |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว                 | -           | 4          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                               | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                               | -           | 1          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ซ่อมรถ | -           | 0          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                             | -           | 3          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)                | -           | 4          |
| นมพร้อมดื่ม                                         | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป      | -           | 0          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจสอบรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด         | ยี่ห้อ/รุ่น     | ชื่อ-สกุล                     | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 39                       | ค ข ค 421 | นครสวรรค์       | HONDA CICK 125i | นาย ธนวัฒน์ ตู่ทอง            | 1609700268601          | 0956821720          | -            |
| 2     | 40                       | 1 กจ 9976 | สิงห์บุรี       | เวฟ 125 i       | นางสาว รัชนิวรรณ คำ<br>อ่อน   | 1170601261167          | 092 473 2715        |              |
| 3     | 41                       | 1 กข 8637 | นครนายก         | 110 i 2024      | นายณริศ บุญนา                 | 1218500025065          | 082 172 0747        |              |
| 4     | 42                       | 1ขค6023   | กรุงเทพมหานคร   | WAVE 110 i      | นายจิรายุทธ เฉื่อย<br>ราษฎร์  | 1170601232353          | 0655374786          | -            |
| 5     | 43                       | 1กฉ3671   | สิงห์บุรี       | FINO            | นาย ทมพล บัววาม               | 1500600006372          | 0982857752          | -            |
| 6     | 44                       | 1กฉ5668   | สิงห์บุรี       | WAVE 110 i      | นายกรวิทย์ จันบัว             | 1170600176832          | 0924904767          | -            |
| 7     | 45                       | กบฉ233    | สิงห์บุรี       | SPARK           | นายภูวดล สอาดนม               | 1170601229867          | 0829538312          | -            |
| 8     | 46                       | ญ6052     | พระนครศรีอยุธยา | grva            | นายบุญญพัฒน์ วิจารณ์          | 1170600117836          | 0622821993          | -            |
| 9     | 47                       | กพท698    | สิงห์บุรี       | WAVE 110 i      | นายจรัสสร โพธิ์แสง            | 3170600225333          | 0959583799          | -            |
| 10    | 48                       | ค ข ค 421 | นครสวรรค์       | ฮอนด้าคลิก125i  | นายธนวัฒน์ ตู่ทอง             | 1609700268601          | 0956821720          | -            |
| 11    | 49                       | 2กพ9527   | กรุงเทพมหานคร   | มาสด้า2         | นายกิตติศักดิ์ ขวัญ<br>นิมิตร | 1920300014732          | 0841867659          | -            |
| 12    | 50                       | กพท6387   | สิงห์บุรี       | ฮอนด้าคลิก125i  | นายประยุทธ์ หล้าลิว           | 3170600379624          | 0967141580          | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจสอบรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล           | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 05                       | บฉ 6987   | สิงห์บุรี | TOYOTA VIGO | นายประยุทธ์ หล้าลิว | 3170600379624          | 0967141580          |              |

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น  | ชื่อ-สกุล                      | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 2     | 06                       | กฉ7292    | สิงห์บุรี | โตโยต้ายาริส | นายพิทักษ์ ทรัพย์<br>วัฒนานนท์ | 3170200067871          | 0973027573          | -            |

## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวันที่ 14 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวศึกษา

| หัวข้อ                                           | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                  |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                    | 11          | -          |
| รถยนต์ / รถเก๋ง                                  | 1           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน  | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                        | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                            |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว              | -           | 0          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                            | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                            | -           | 0          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการซ่อมรถ | -           | 0          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                          | -           | 0          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)             | -           | 0          |
| นมพร้อมดื่ม                                      | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป   | -           | 0          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น  | ชื่อ-สกุล                      | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 51                       | กทผ505    | สิงห์บุรี | ยามาฮานูโวsx | นายชูชาติ รักลิ                | 3170600498861          | 0990767360          | -            |
| 2     | 52                       | 1กจ9197   | สิงห์บุรี | WAVE 125 i   | นายอานนท์ พรหมสุข              | 1179900409172          | 09456160221         | -            |
| 3     | 53                       | 1กข4335   | ชัยนาท    | WAVE 125 i   | นายถาวร คำรงพานิช<br>ชัย       | 3170600081030          | 0867573656          | -            |
| 4     | 54                       | กทผ803    | สิงห์บุรี | WAVE 100 S   | นายสมจิตร หลานวาส              | 3170100274858          | 0889106631          | -            |
| 5     | 55                       | 1กข2682   | สิงห์บุรี | WAVE 100 S   | นางวัชรวิ เจริญทอง             | 3170600077091          | 0818534751          | -            |
| 6     | 56                       | 1กข9399   | สิงห์บุรี | WAVE 125 i   | นายนิพนธ์ ไชยโชติ              | 3170600146191          | 0661058581          | -            |
| 7     | 57                       | 1กข8736   | สิงห์บุรี | WAVE 125 i   | นางพรพรา หารคุณ                | 3170600007573          | 099050215           | -            |
| 8     | 58                       | 1กข9735   | ชัยนาท    | WAVE 125 i   | นางสาว มนต์จิตร ใจ<br>อารีย์   | 3170600015941          | 0870147102          | -            |
| 9     | 59                       | กทผ385    | สิงห์บุรี | WAVE 100 Sd  | นายธีรศักดิ์ เจียเจริญ<br>พงษ์ | 31016000393            | 09034554376         | -            |
| 10    | 60                       | 1กจ2403   | สิงห์บุรี | WAVE 125 i   | นายอนุชิต อรรถานนท์            | 3140500342681          | 0882952899          | -            |
| 11    | 61                       | 1กข5491   | สิงห์บุรี | MOOVE        | นางรุ่งระวี เจริญทอง           | 3170600077075          | 0945479599          | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล           | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 07                       | กค6514    | สิงห์บุรี | vios        | นายศุภกร ทุมดอกแก้ว | 1510101406324          | 0930060494          | -            |

## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวัน 15 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวศึกษา

| หัวข้อ                                           | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                  |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                    | 13          | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน  | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                        | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                            |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว              | -           | 5          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                            | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                            | -           | 0          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการซ่อมรถ | -           | 0          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                          | -           | 7          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)             | -           | 10         |
| นมพร้อมคลาย                                      | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป   | -           | 0          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด         | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล                      | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 62                       | 4กข9912   | กรุงเทพมหานคร   | ฮอนด้าคลิก  | นายสมธ เนตรนิล                 | 1661100000332          | 0655374786          |              |
| 2     | 63                       | 1กข8637   | สิงห์บุรี       | MOOVE       | นายณริศ บุญนา                  | 1218500025065          | 0821720407          |              |
| 3     | 64                       | 1กม5770   | นครสวรรค์       | เวฟ 110i    | นายธนวัฒน์ ตู่ทอง              | 1609700268601          | 0956821720          |              |
| 4     | 65                       | 1กง5872   | สิงห์บุรี       | เวฟ 125 i   | นางสาว จารุวัลย์ แยม<br>สิทธิ์ | 3100900756725          | 0859742080          |              |
| 5     | 66                       | กกก368    | สิงห์บุรี       | เวฟ 110i    | นายสุทนต์ ทวีเขตต์กรณ์         | 3170600583663          | 0861269542          |              |
| 6     | 67                       | 4กบ4696   | พระนครศรีอยุธยา | เวฟ 110i    | นายณายก้องกิตติการ<br>คุ้มกัน  | 1170601248861          | 0933862096          |              |
| 7     | 68                       | 1กจ9788   | สิงห์บุรี       | เวฟ 110i    | นายกิตติศักดิ์ เรือน<br>ปาน    | 3170600579488          | 0642172192          |              |
| 8     | 69                       | 1ขค6023   | กรุงเทพมหานคร   | WAVE 110 i  | นายจิรายุทธ เฉื่อย<br>ราษฎร์   | 1170601232383          | 0655374786          |              |
| 9     | 70                       | 1กม9067   | สิงห์บุรี       | เวฟ 110i    | นายวิทย์ยา แสนทอง<br>ประเสริฐ  | 3170600061845          | 08711192809         |              |
| 10    | 71                       | 1กง6389   | สิงห์บุรี       | เวฟ 125 i   | นางสาว ชมกัญญา นิจ<br>วัฒน์    | 3170600065174          | 0930009193          |              |
| 11    | 72                       | 1กณ3899   | สิงห์บุรี       | เวฟ 125 i   | นายเกรียงไกร นิจวัฒน์          | 1170601206425          | 0926321599          |              |
| 12    | 73                       | 1วจ9976   | สิงห์บุรี       | WAVE 125 i  | นางสาว รัชนิวรรณ คำ<br>อ่อน    | 117061261167           | 0956372868          | -            |
| 13    | 74                       | 1กญ3780   | ชัยนาท          | YAMAHA      | นายณนัทพร บุตร<br>ทรัพย์       | 110020193791           | 09747226905         | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวันที่ 16 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวอาสา

| หัวข้อ                                           | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                  |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                    | 4           | -          |
| รถกระบะ / รถปิกอัพ                               | 1           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน  | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                        | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                            |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว              | -           | 7          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                            | -           | 3          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                            | -           | 3          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการซ่อมรถ | -           | 4          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                          | -           | 0          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)             | -           | 1          |
| นมพร้อมคลาย                                      | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป   | -           | 0          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด   | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล            | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 75                       | กรง772    | สิงห์บุรี | YAMAHA      | นายสุรัชย์ พุฒดาล    | 3619900094581          | 0927275821          | -            |
| 2     | 76                       | กวบ150    | มหาสารคาม | HONDA       | นายฤทธิพันธ์ เบ้าบุญ | 1302300028421          | 0804079071          | -            |
| 3     | 77                       | ข4814     | สิงห์บุรี | HONDA       | นายสุเมธ พุ่มดอกแก้ว | 3170600376170          | 0681235152          | -            |
| 4     | 78                       | 1กค9025   | สิงห์บุรี | YAMAHA      | นายวรเดช จันทร์ฉลอง  | 3170600520513          | 0952471756          | -            |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล            | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|---------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 79                       | 1กญ3738   | ชัยนาท  | WAVE 110 i  | นางสาว ภูลิษา คงเกิด | 1180501124818          | 0813585832          | -            |

## ข้อมูลสรุปสำหรับวิทยาลัย

ประจำวันที่ 17 เมษายน 2568 ดังนี้

## 1. สรุปการเข้ารับการบริการจากศูนย์อาชีวศึกษา

| หัวข้อ                                              | จำนวน (คัน) | จำนวน (คน) |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. การบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น                     |             |            |
| รถจักรยานยนต์                                       | 7           | -          |
| 2. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเหตุเร่งด่วน     | 0           | -          |
| 3. การให้บริการรถยก/รถลาก                           | 0           | -          |
| 4. การรับบริการทั่วไป                               |             |            |
| สอบถามข้อมูลเส้นทาง / การท่องเที่ยว                 | -           | 1          |
| สอบถามข้อมูลร้านอาหาร                               | -           | 0          |
| ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก                               | -           | 0          |
| ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ซ่อมรถ | -           | 0          |
| ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน                             | -           | 1          |
| เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)                | -           | 6          |
| นมพร้อมดื่ม                                         | -           | 0          |
| การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ / กล้องถ่ายรูป      | -           | 1          |

## 2. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด         | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล             | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 82                       | 1กฉ12     | สิงห์บุรี       | YAMAHA115   | นายบุญยัง จันทู       | 1170600003181          | 0832208233          |              |
| 2     | 83                       | 1กม379    | สิงห์บุรี       | HONDA       | นายสนธยา ทรัพย์ปั้น   | 3170400251772          | 0989980289          |              |
| 3     | 84                       | 13กข771   | สิงห์บุรี       | YAMAHA115   | นายทองอยู่ อัมผา      | 3180600185528          | 0822261418          |              |
| 4     | 85                       | 1กค7049   | สระบุรี         | WAVE110i    | นายขวัญชัย ฉัตรเมือง  | 3170600344936          | 0648734056          |              |
| 5     | 86                       | กตธ866    | สิงห์บุรี       | WAVE110i    | นายนิพนธ์ ไชยโชติ     | 3170600146191          | 0661058581          |              |
| 6     | 87                       | 1กฉ2508   | สิงห์บุรี       | WAVE125i    | นายพีรศักดิ์ สุวรรณหา | 11609000006            | 0968366506          |              |
| 7     | 88                       | 1กบ4656   | พระนครศรีอยุธยา | WAVE125i    | นายทองกิตติกร คุ้มกัน | 1170601248861          | 0933862096          |              |

## 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการตรวจซ่อมรถยนต์

| ลำดับ | หมายเลข<br>รับ<br>บริการ | ทะเบียนรถ | จังหวัด | ยี่ห้อ/รุ่น | ชื่อ-สกุล | หมายเลขบัตร<br>ประชาชน | หมายเลข<br>โทรศัพท์ | บริษัทประกัน |
|-------|--------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|
|-------|--------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|